


Fotos fra Droneoptagelser den 8. april 2016




Påvirkning af skinnereale med palmeolie/palmefedtsyrer. Nord for krydset mellem Strandvejen og Nyhavnvej er ikke påvirket.





De ubefæstede arealer omkring tankstationen F24 er ikke påvirkede. Svidningen ses tydeligt i midterrabbatten i Strandvejen



Svidning i midterrabbatten i Strandvejen og palmeolie/palmefedt på skinnerealerne



Oversigt over tankområdet



Ingen tegn på svidning i den del af stien, der ender ved Vestre Ringvej.



Tegn på svidning i den anden ende af stien v. grusvejen op mod jernbanen.



Tegn på svidning v. Autohuset Vestergaard



Tegn på svidning på stien bag Autohuset Vestergaard og på ubefæstede arealer hos Autohuset Vestergaard

