



Børnehuset Villa Gaia
Bøgevej 7
7000 Fredericia

**Afslutningsbrev i forbindelse med fund og oprensning af
slaggeAfslutningsbrev i forbindelse med fund og oprensning af slagge
på ejendommen Bøgevej x, matrikel xxxxxxx**

Den 14/08-2024 modtog Fredericia Kommune via jordweb en anmeldelse på flytning af jord fra Bøgevej 9, 7000 Fredericia. AfPå anmeldelsen (løbenummer xxxxxx) fremgik-stød-der, at der var truffet-er tegn-på slagge.

Fredericia Kommune kontaktede efterfølgende entreprenøren (Navn?), der havde lavet anmeldt jordflytningen. Det blevXxxxxx oplyste, at jorden er flyttet i forbindelse med nedrivning af et parcelhus. Huset blev nedrevet, da nabobørnehaven har overtaget grunden (Bøgevej 7). I forbindelse med nedrivningen er der konstateret et tynd lag slagge under huset, som er afgravet og bortskaffetsendt til godkendt jordmodtager (Meldgaard Miljø???). Efterfølgende er der udlagt muld i varierende dybder. Ved nedstik tre steder er der målt en tykkelse på den rene muld på 15-40cm.

Efter dialog med entreprenøren og børnehaven, har entreprenøren yderligere taget tre analyser umiddelbart under mulden (dvs. top af afgravningsfelt) for at dokumentere, at der ikke er efterladt slaggefaktisk-er rønsat-op. Fredericia Kommune har modtaget tre analyser af overfladen af jorden (ikke det udlagte muldlag), og analyserne viser, at jorden kan henvises til kategori 1 jord. Yderligere kan det oplyses, at de 15 tons jord, der blev flyttet, er kategoriseret som kategori 2 jord dvs. lettere forurenet.

Vedlagt er

- Bilag 1: Analyseresultater for det afgravede jord. Jorden er kategori 2 jord dvs. lettere forurenet grundet PAHer og benzo(a)pyren. I forhold til metaller er koncentrationerne under grænseværdien for kategori 2 jord.
- Bilag 2: Analyseresultater for de tre analyser af overjorden efter oprensning. Analyseresultat gør, at jorden kan klassificeres som kategori 1 jord dvs. ren jord. Med baggrund i disse analyser vurderes det, at forureningen er fjernet.
- Bilag 3: Rapport fra entreprenør over sagen inklusiv kort og placering af de tre prøvetagningssteder.

23. september 2024

Doknr.
24-18087-10

Sagsnr.
24-18087

KS: Ellen V. Olesen

Gothersgade 20
7000 Fredericia

CVR:
69116418

Kontaktperson
Pernille Møller Thygesen
M: 61929331
E: pernille.thygesen@fredericia.dk



Fredericia Kommune vurderer på baggrund af det fremsendte, at der er sket oprensning af grunden. Dette brev sendes både til lodsejer samt til Region Syddanmark. Region Syddanmark vurderer, om sagen giver anledning til kortlægning af grunden.

Med venlig hilsen

Pernille Møller Thygesen
Civilingeniør