

Boliger med installationsmangler i Øgadekvarteret				
Badeværelse	Toilet	Køkken	Opvarmning	Antal boliger
Ingen adgang til badeværelse	Toilet udenfor boligen	Ingen adgang til køkken	Fjernvarme	1
Ingen adgang til badeværelse	Toilet i boligen	Ingen adgang til køkken	Fjernvarme	1
Ingen adgang til badeværelse	Toilet udenfor boligen	Adgang til fælles køkken	Fjernvarme	11
Ingen adgang til badeværelse	Toilet udenfor boligen	Eget køkken	Fjernvarme	3
Ingen adgang til badeværelse	Toilet i boligen	Eget køkken	Fjernvarme	32
Badeværelse udenfor boligen	Toilet udenfor boligen	Ingen adgang til køkken	Fjernvarme	1
Badeværelse udenfor boligen	Toilet udenfor boligen	Adgang til fælles køkken	Fjernvarme	11
Badeværelse udenfor boligen	Toilet udenfor boligen	Eget køkken	Fjernvarme	4
Badeværelse udenfor boligen	Toilet i boligen	Eget køkken	Fjernvarme	46
Badeværelser i boligen	Toilet udenfor boligen	Eget køkken	Fjernvarme	1
Badeværelser i boligen	Toilet i boligen	Eget køkken	Elovne, elpaneler	1
				112

Installationsmangler i boligerne i Øgadekvarteret	
Mangler	Antal mangler
Badeværelse udenfor boligen	62
Ingen adgang til badeværelse	48
Adgang til fælles køkken	22
Ingen adgang til køkken	3
Toilet udenfor boligen	32
167	